



Vielen Dank für den Kauf unserer CSV-1566 Docking Station.

Bitte nach dem Auspacken des Produkts prüfen, ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden sind und ob es Beschädigungen gibt. Falls Teile fehlen oder Beschädigungen festgestellt werden, bitte umgehend an Ihren Lieferanten wenden.

Sie sollten haben:


- CSV-1566 Docking Station
- Netzteil 120W
- 1x USB-Typ-C Kabel, 1x Verbindung zum Host (1 Meter) St./St.
- Schnellinstallationsanleitung

Bitte vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Host System die neuesten Treiber-Updates installiert sind, welche Sie auf unserer Webseite www.Club-3d.com unter dem Artikelcode CSV-1566 -> Downloads finden können.

1. Bitte verbinden Sie das schwarze USB-Typ-C Kabel und stecken sie den Stecker in die Buchse der Dock mit der Markierung **"To Host"**, dann verbinden Sie die andere Seite des Kabels mit dem USB Gen1 Typ-C Port Ihres Notebooks/Host-Systems.
2. Schließen Sie Ihr(e) Display(s) mit dem vorgesehenen Konnektor an und schalten Sie Ihr(e) Display(s) an. Gleiches gilt für Peripherieprodukte, Ethernet und/oder Sound
3. Schließen Sie das Stromkabel vom Netzteil an den vorgesehenen **DC** Eingang der Dock an.
4. Stecken Sie nun das Netzteil in eine Wandsteckdose und schalten Sie die Dock ein. Die **violette** Leuchte sollte an sein !

Hinweis: Im Stand-By Modus leuchtet der Indikator **BLAU!**

Sie müssen das Host-System nicht an das Netzteil anschließen, unsere Dock wird das Host-System dynamisch mit 80 Watt laden. Sie sind nun bereit um die Dock einzusetzen und all ihre Vorteile zu nutzen.



Warnung - Sichere Verwendung: Nur in einer Höhe von 2000m und darunter zu verwenden!



Falls Sie Fragen haben, bitte den Forum-Bereich unserer Webseite www.club-3d.com nutzen.